


# 土砂堆積を予防し、費用削減！

## 伸縮ドレーンジョイント



### 従来製品の悩み

※従来品イメージ




内部ゴム製スカートが柔らかいため、徐々に土砂等の堆積が始まります。溜まった土砂が排水の妨げになり、管が割れてしまうおそれがあります。

<実際に起こった伸縮内部の土砂堆積>



# 伸縮ドレーンジョイントのココがすごい！



- 内部ゴム製スカートの硬度を上げることで、たるみによる土砂堆積を予防しました。
- 内面平滑を長期にわたって保つことが可能になり、メンテナンス費用の削減に貢献します。

## 特長


1. 締め付けバンドで固定するだけなので、施工が簡単。
2. ゴム製なので予測不能な応力や振動、衝撃にも耐えられ、破損による漏水を防ぐことが可能。
3. ハイピアの橋梁上部配管施工時には、伸縮部分に負圧軽減用の空気流入口を加工するため、負圧の軽減効果が期待できます。




負圧軽減穴あけ加工イメージ

## 概要図

### 横引き管タイプ



### 縦引き管タイプ



少しでも気になることがあればまずはお声かけ下さい。見積、相談等ご期待に添えるよう尽力致します。



株式会社コーセイ  
〒463-0808  
愛知県名古屋市守山区花咲台 2 丁目 104 番

TEL : 052-799-3138 (代表)  
FAX : 052-799-3129



HP